

Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμόμετρου Laser/Υπερύθρων:

1. Δυνατότητα επιλογής βαθμών °C / °F
2. Λειτουργία Hold (κράτησης) δεδομένων
3. Στόχευση με Laser
4. Επιλογή ON / OFF
5. Αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν είναι σε χρήση
6. Ακρίβεια: $\pm 1,5\%$ ή $\pm 1,5$ °C